



CÂMARA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO  
ESTÂNCIA CLIMÁTICA E HIDROMINERAL  
CNPJ: 03.578.173/0001 – 80

INDICAÇÃO N° 010/2019

À

Senhora presidente

**Suelene Almeida**

Câmara Municipal de Bueno Brandão – MG

A Rua Capitão Eduardo Carneiro – bairro Centro de Bueno Brandão, foi asfaltada parcialmente, entre as Ruas Benjamin Rossi e Maranhão. Nesse processo de asfaltamento, houve a constituição de galeria pluvial, com captação principal a partir da Rua Amazonas.

Na interseção com a Rua Professor Oscar Ramalho, houve a construção de 02 (dois) bueiros, sendo que a ligação entre eles é transversal a Rua Capitão Eduardo Carneiro. Nessa ligação, a caixa de captação é rasa e os tubos não possuem o alinhamento correto, fazendo com que a água pluvial circule em demasia dentro da respectiva caixa, sendo a mesma expelida à superfície.

Não obstante os problemas apontados, os tubos utilizados possuem diâmetro incoerente com os maiores volumes de água pluvial. Com esse cenário, imóveis próximos sofrem com a invasão da mesma.

Dessa maneira, a construção de um bueiro para captação um pouco antes do existente com tubos de maior diâmetro e ligação com maior gravidade ao outro de recepção atenuaria em grande escala o problema, pois diminuiria sensivelmente o volume na superfície.

Ademais, o bueiro existente pode ser inutilizado e sua cobertura férrea usada nesse outro caso seja construído.

Pelo exposto, solicito o envio da presente indicação para o conhecimento das causas e a tomada de providências.


Sem mais para o momento, elevo votos de sucesso nas empreitadas diárias.

Câmara Municipal de Bueno Brandão, 15 de março de 2019.

**APROVADO (A)**

Sala das Sessões, 25 / 03 / 2019

*Suelene Almeida*  
(Presidente)

  
Antônio Marcos Martins  
Vereador da 18ª Legislatura